


## Digital-Reifenprofil-Messschieber



### BAUTEILE

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 1,5 V SR 44 Knopfzelle

Messbereich: 0 – 28 mm

Auflösung: 0,01 mm

Umgebungstemperatur: 0 – 40°C

### BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schalten Sie das Gerät ein und schieben die Messspitze ganz in das Gerät.
2. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit aus (mm / Zoll)
3. Stellen Sie das Display mit der Taste „Zero“ auf 0.
4. Halten Sie nun das Messgerät parallel über das Reifenprofil und schieben Sie die Messspitze nach unten in das Profil.
5. Die Profiltiefe kann nun auf dem Display abgelesen werden.


**Hinweis:** Nach dem Gebrauch das Gerät abschalten, so wird die Batterie geschont.

### WARTUNG / PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper wie Flüssigkeiten oder Staub in das Gerät gelangen, diese können die Messelektronik beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.

## Digital Tire Depth Gauge



### COMPONENTS

Measuring-  
tip

On-/Off  
Switch

Zero  
Reset

Battery  
Cover

### TECHNICAL DATA

Operating voltage: 1.5 V SR 44 button cell

Range: 0 - 28 mm

Resolution: 0.01 mm

Operating temperature: 0 - 40 ° C

### MANUAL

1. Turn on the gauge and push the test prod into the device, entirely.
2. Choose your measuring unit (mm/inch)
3. Set the display on zero-position.
4. Hold the gauge parallel to the tire profile and gently push the measuring tip down into the tire profile.
5. Now, the depth of the tire profile can be read off the display.


**Note:** For a long battery life, the device should be turned off after use.

### MAINTENANCE / CARE

Always make sure that no foreign particles such as fluids or dust enter the gauge, as they might cause damage to its electronic measurement equipment.

Clean the gauge with a damp cloth, only.

## Pied de profondeur numérique pour profils de pneus



### COMPOSANTS

Pointe  
de mesure

Interrupteur  
Marche/Arr

Touche de  
mise à 0

Compartim  
ent

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : Pile bouton SR 44 de 1,5 V

Plage de mesure : 0 – 28 mm

Résolution : 0,01 mm

Température ambiante : 0 – 40 °C

### MANUEL D'UTILISATION

1. Allumez l'appareil et repoussez complètement la pointe de mesure dans l'appareil.
2. Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (mm/pouces)
3. Réinitialisez l'affichage à 0 à l'aide de la touche « Zéro ».
4. Maintenant, tenez la jauge en parallèle sur la bande de roulement et faites glisser la pointe de mesure vers le bas dans le profil du pneu.
5. La profondeur du profil du pneu s'affiche à l'écran.

**Remarque :** Après utilisation, éteignez l'appareil pour économiser la batterie.


### MAINTENANCE / ENTRETIEN

Veillez à ce qu'aucun corps étranger, tel que des liquides ou de la poussière, ne pénètre dans l'appareil,

ils peuvent endommager l'électronique de mesure.

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon légèrement humidifié.

## Misuratore digitale per la profondità dei pneumatici



### DATI TECNICI

Voltaggio di operazione: 1.5 V SR 44 pila a bottone

Range: 0 - 28 mm

Risoluzione: 0.01 mm

Temperatura di operazione: 0 - 40 ° C

### MANUALE

1. Accendere il misuratore e spingere la punta nel dispositivo, interamente.
2. Scegliere l'unità di misura (mm/pollici)
3. Impostare il display sulla posizione zero.
4. Tenere il misuratore parallelo al profilo del pneumatico e spingere delicatamente la punta verso il basso rispettivamente in avanti.
5. Ora, la profondità del profilo del pneumatico può essere letto dal display.


**Nota:** per una durata maggiore della batteria, il dispositivo deve essere spento dopo l'uso.

### MANUTENZIONE/ CURA

Assicurarsi sempre che non ci siano particelle estranee come fluidi o polvere nel misuratore, siccome possono causare danni all'attrezzatura di misurazione elettronica.

Pulire il misuratore solo con un panno umido.

## Medidor digital de la profundidad del dibujo del neumático



### COMPONENTES

Punta de medición

Interruptor On/Off

Reset / Cero

Tapa de batería

### DATOS TECNICOS

Voltaje de funcionamiento: 1.5 V SR 44 tecla

Rango: 0 – 28 mm

Resolución: 0.01 mm

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40°C

### MANUAL:

1. Gire el medidor y ponga el pincho del medidor en el dispositivo, totalmente.
2. Elija la unidad de medida (mm / pulgadas)
3. Fije la pantalla en posición cero.
4. Mantenga la válvula paralela al perfil del neumático y lentamente empuje el pincho del medidor hacia abajo.
5. Ahora, la profundidad del perfil del neumático se puede leer en la pantalla.

**Nota:** Para alargar la vida de la batería, el dispositivo debe apagarse después de su uso.

### MANTENIMIENTO / CUIDADO:

Esté siempre seguro de que no hay partículas extrañas como líquidos o polvo en el medidor, esto puede causar daños al equipo electrónico de medición.

Limpie el medidor con un paño húmedo solamente.



**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
EC DECLARATION OF CONFORMITY  
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE  
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:  
We declare that the following designated product:  
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:  
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Digital-Reifenprofil-Messschieber ( Art. 1941 )  
Digital Tyre Depth Gauge  
Pied de profondeur numérique pour profils de pneus  
Medidor digital de la profundidad del dibujo del neumático**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
complies with the requirements of the:  
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:  
esta conforme a las normas:

**EMC Directive 2014/30/EU  
RoHS Directive 2011/65/EU**

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 61326-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

Certification No.: 2448718306 / RoHS: R270331477 / 21-252A

Report: EED321002322 - RoHS: ECL011057043001

Wermelskirchen, den 23.04.2018

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

**BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen**